

【不具合の状況】

農業用薬剤散布車の原動機において、エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをOFFにしてエンジン停止後、特定時間後にイグニッションスイッチをONにすると、エンジンが始動不能となる。

【改善の内容】

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。

【対象車両】

型式	通称名	製造番号
EBT-J4	3S-VE642	J4-010001~J4-010039
		J4-011001~J4-011011
EBT-J5	3S-CE642H	J5-010001~J5-010044
		J5-011001~J5-011021
	3S-FS642H	J5-020001~J5-020035
EBT-J7	3S-FSC600TLG	J7-010001~J7-010019
		J7-011001~J7-011021
	3S-FSC1000TLG	J7-020001~J7-020030

【注意事項】

リコール対象車の製造番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

お問い合わせ窓口 : 株式会社 ショーシン 品質保証部
電話 : 026-245-1611(代)
フリーダイヤル : 0120-301611
受付時間 午前8:00~午後5:10
(土曜、日曜、祭日を除く)